




Lodève, le 11 août 2025

Analyses CARSO en date du 29 juillet 2025 à 13h14

Echantillon n°LSE2507-45356-1

Localisation exacte : Robinet cuisine habitation – Mas Neuf

Communication / explications succinctes sur l'analyse non conforme

Les résultats d'analyses réalisés le 29 juillet 2025 au robinet de cuisine d'une habitation située au Mas Neuf par le laboratoire CARSO, démontrent des non-conformités microbiologiques

Un dysfonctionnement a été constaté au niveau du système de chloration suite à la réception de l'analyse.

Le dysfonctionnement a été levé par nos techniciens le jour même et une chloration préventive a été réalisée.

Il a été constaté un retour à la normale par la suite.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service au 04.67.88.79.26