



Edité le : 01/09/2025

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

Communauté de Communes Lodévois et Larzac  
Alexandra AVAZERIEspace Marie Christine BOUSQUET  
1 place Francis Morand  
34700 LODEVE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)) sont identifiés par (\*\*).

|                                |                                                                                                  |                        |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Identification dossier :       | LSE25-123780                                                                                     | Analyse demandée par : | ARS DD DE L'HERAULT |
| Identification échantillon :   | <b>LSE2508-35250-2</b>                                                                           | N° Prélèvement :       | 00330341            |
| N° Analyse :                   | 00332111                                                                                         |                        |                     |
| Nature:                        | Eau de distribution                                                                              |                        |                     |
| Point de Surveillance :        | HAMEAU AUTIGNAGUET                                                                               | Code PSV :             | 0000004966          |
| Localisation exacte :          | HABITATION 3 rue de la carrierasse                                                               |                        |                     |
| Dept et commune :              | <b>34 ROQUEREDONDE</b>                                                                           |                        |                     |
| Coordonnées GPS du point (x,y) | X : 43,8005640000                                                                                | Y :                    | 3,2141948000        |
| UGE :                          | 2087 - CC. LODEVOIS ET LARZAC                                                                    |                        |                     |
| Type d'eau :                   | T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE                                                                   |                        |                     |
| Type de visite :               | D1                                                                                               | Type Analyse :         | D1                  |
| Nom de l'exploitant :          | COM. COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC                                                                 | Motif du prélèvement : | CS                  |
|                                | 1 PLACE FRANCIS MORAND                                                                           |                        |                     |
|                                | 34700 LODEVE                                                                                     |                        |                     |
| Nom de l'installation :        | LL-ROQUEREDONDE CENTRE                                                                           | Type :                 | UDI                 |
| Prélèvement :                  | Prélevé le 28/08/2025 à 12h00                                                                    | Code :                 | 001026              |
|                                | Réception au laboratoire le 28/08/2025 à 17h19                                                   |                        |                     |
|                                | Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DELAGE Aurélien                               |                        |                     |
|                                | Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine |                        |                     |
| Traitement :                   | CHLORE                                                                                           |                        |                     |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 28/08/2025 à 18h59

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | Limites de qualité | Références de qualité | COFRAC |
|------------------------|-----------|--------|----------|--------|----|--------------------|-----------------------|--------|
|------------------------|-----------|--------|----------|--------|----|--------------------|-----------------------|--------|

.../...

| Paramètres analytiques                                        |         | Résultats | Unités     | Méthodes                        | Normes                          | LQ   | Limites de qualité |     | Références de qualité |   |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----|-----------------------|---|
| <b>Mesures sur le terrain</b>                                 |         |           |            |                                 |                                 |      |                    |     |                       |   |
| Température de l'eau                                          | 11D1@   | 21.8      | °C         | Méthode à la sonde              | Méthode interne<br>M_EZ008 v3   | 0    |                    |     | 25                    | # |
| pH sur le terrain                                             | 11D1@   | 7.6       | -          | Electrochimie                   | NF EN ISO 10523                 | 1.0  |                    | 6.5 | 9                     | # |
| Chlore libre sur le terrain                                   | 11D1@   | <0.03     | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD     | NF EN ISO 7393-2                | 0.03 |                    |     |                       | # |
| Chlore total sur le terrain                                   | 11D1@   | <0.03     | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD     | NF EN ISO 7393-2                | 0.03 |                    |     |                       | # |
| Bioxyde de chlore avant dégazage                              | 11D1@   | N.M.      | mg/l ClO2  | Spectrophotométrie à la glycine | Méthode interne<br>M_EZ013      | 0.05 |                    |     |                       |   |
| Bioxyde de chlore après dégazage                              | 11D1@   | N.M.      | mg/l ClO2  | Spectrophotométrie à la glycine | Méthode interne<br>M_EZ013      | 0.05 |                    |     |                       |   |
| Durée de dégazage                                             | 11D1@   | N.M.      | min        | Spectrophotométrie à la glycine | Méthode interne<br>M_EZ013      |      |                    |     |                       |   |
| <b>Analyses microbiologiques</b>                              |         |           |            |                                 |                                 |      |                    |     |                       |   |
| Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) (**)                | 11D1@   | < 1       | UFC/ml     | Incorporation                   | NF EN ISO 6222                  |      |                    |     |                       | # |
| Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) (**)                | 11D1@   | 280       | UFC/ml     | Incorporation                   | NF EN ISO 6222                  |      |                    |     |                       | # |
| Bactéries coliformes à 36°C (**)                              | 11D1@   | 2         | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 9308-1 - version 2000 |      |                    |     | 0                     | # |
| Escherichia coli (**)                                         | 11D1@   | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 9308-1 - version 2000 |      | 0                  |     |                       | # |
| Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) (**)          | 11D1@   | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 7899-2                |      | 0                  |     |                       | # |
| Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (**) | 34BSIR* | 5         | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN 26461-2                   |      |                    |     | 0                     | # |
| <b>Caractéristiques organoleptiques</b>                       |         |           |            |                                 |                                 |      |                    |     |                       |   |
| Aspect de l'eau                                               | 11D1@   | 0         | -          | Analyse qualitative             |                                 |      |                    |     |                       |   |
| Odeur                                                         | 11D1@   | Néant     | -          | Méthode qualitative             |                                 |      |                    |     |                       |   |
| Saveur                                                        | 11D1@   | Néant     | -          | Méthode qualitative             |                                 |      |                    |     |                       |   |
| Couleur apparente (eau brute)                                 | 11D1@   | < 5       | mg/l Pt    | Comparateurs                    | NF EN ISO 7887                  | 5    |                    |     |                       | # |
| Couleur vraie (eau filtrée)                                   | 11D1@   | < 5       | mg/l Pt    | Comparateurs                    | NF EN ISO 7887                  | 5    |                    |     | 15                    | # |
| Couleur                                                       | 11D1@   | 0         | -          | Qualitative                     |                                 |      |                    |     |                       |   |
| Turbidité                                                     | 11D1@   | 0.12      | NFU        | Néphélométrie                   | NF EN ISO 7027-1                | 0.10 |                    |     | 2                     | # |
| <b>Analyses physicochimiques</b>                              |         |           |            |                                 |                                 |      |                    |     |                       |   |
| <b>Analyses physicochimiques de base</b>                      |         |           |            |                                 |                                 |      |                    |     |                       |   |
| Conductivité électrique brute à 25°C                          | 11D1@   | 385       | µS/cm      | Conductimétrie                  | NF EN 27888                     | 50   |                    | 200 | 1100                  | # |
| <b>Cations</b>                                                |         |           |            |                                 |                                 |      |                    |     |                       |   |
| Ammonium                                                      | 11D1@   | < 0.05    | mg/l NH4+  | Spectrophotométrie automatisée  | Méthode interne<br>M_J077       | 0.05 |                    |     | 0.10                  | # |

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

**11D1@** ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS11-2020)  
**34BSIR\*** ANALYSE ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS (ARS34-2025)  
Eau respectant les limites de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine pour les paramètres analysés.

Eau ne respectant pas les références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine pour les paramètres suivants :  
- Bactéries coliformes à 36°C  
- Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

.../...

Edité le : 01/09/2025

**Identification échantillon :** LSE2508-35250-2


**Destinataire :** Communauté de Communes Lodévois et Larzac


Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Yaniss RAHALI  
Technicien de Laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yaniss', is centered within a light blue rectangular box.



Lodève, le 05 septembre 2025

Analyses CARSO en date du 28 août 2025 à 12h00

Echantillon n°LSE2508-32250-2

Localisation exacte : Robinet cuisine habitation – 3, rue de la Carrierasse

Communication / explications succinctes sur l'analyse non conforme

Les résultats d'analyses réalisés le 28 août 2025 au robinet de cuisine d'une habitation située à Roqueredonde centre par le laboratoire CARSO, démontrent des non-conformités microbiologiques. (2/100ml bactéries coliformes à 36°C et 5/100ml spores)

Un dysfonctionnement a été constaté au niveau du système de chloration suite à la réception de l'analyse.

Le dysfonctionnement a été levé par nos techniciens le jour même.

Il a été constaté un retour à la normale par la suite. A préciser que ces germes sont non dangereux pour la santé.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service au 04.67.88.79.26